



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Domus medica tilbygg
Bygningskode	GA21
Adresse	Sognsvannsvn 9, Gaustad
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	UIO leier bygningen til laboratorier, undervisning mm
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	25.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver:	UIO					
Område:	Gaustad					
Bygning:	Domus medica tilbygg					
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
740378	LU049, Ferdighetssenteret, u.e	18.02.2014	29.04.2014	26 +/- 3	20 Bq/m³	
767961	LU059, Gipsrommet, u.etasje	18.02.2014	29.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m³	
740449	LU021, Lab, u.etasje	18.02.2014	29.04.2014	35 +/- 4	30 Bq/m³	
763075	Teknisk rom 1 (lab), kjeller	18.02.2014	29.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m³	
753469	Teknisk rom 2, kjeller	18.02.2014	29.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m³	
718559	DU0280, Kontrollrom, u.etasje	18.02.2014	29.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m³	
753293	DU025, korridor, u.etasje	18.02.2014	29.04.2014	< 20 +/- 0	< 20 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.