



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	FREDERIKKE
Bygningskode	BL03
Adresse	Problemveien 11
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. etasje og underetasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>							
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER							
Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Vestre Blindern						
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel
6462931	Frederikke	173	1	21.01.2013	05.04.2013	8 +/- 5	< 10 Bq/m ³
6463491	Frederikke	U02	u	21.01.2013	05.04.2013	17 +/- 9	10 Bq/m ³
6464721	Frederikke	U52	u	21.01.2013	05.04.2013	22 +/- 9	20 Bq/m ³
6467567	Frederikke	U30	u	21.01.2013	05.04.2013	14 +/- 5	10 Bq/m ³
6468466	Frederikke	U85	u	21.01.2013	05.04.2013	66 +/- 12	50 Bq/m ³
6470777	Frederikke	U90	u	21.01.2013	05.04.2013	16 +/- 6	10 Bq/m ³
6471452	Frederikke	U26	u	21.01.2013	05.04.2013	14 +/- 5	10 Bq/m ³
6472666	Frederikke	120	1	21.01.2013	05.04.2013	16 +/- 5	10 Bq/m ³
6479067	Frederikke	U39	u	21.01.2013	05.04.2013	23 +/- 6	20 Bq/m ³
6479570	Frederikke	U87	u	21.01.2013	05.04.2013	33 +/- 10	30 Bq/m ³

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.