



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	GEORG MORGENSTIERNES HUS
Bygningskode	BL16
Adresse	Blindernveien 31
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	23.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger fra høsten 2013 til høsten 2014 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. etasje og underetasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Østre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6171037	Georg Morgenstiernes hus	K70	K					Ikke funnet
6185003	Georg Morgenstiernes hus	U06	U	01.11.2013	12.09.2014	92 +/- 6	90 Bq/m³	
6178743	Georg Morgenstiernes hus	U51	U					Ikke funnet
6181614	Georg Morgenstiernes hus	U54	U	01.11.2013	12.09.2014	47 +/- 4	50 Bq/m³	
6179550	Georg Morgenstiernes hus	U61	U	01.11.2013	12.09.2014	< 20	< 20 Bq/m³	
6187108	Georg Morgenstiernes hus	103	1					Ikke funnet
6186753	Georg Morgenstiernes hus	109	1	01.11.2013	12.09.2014	46 +/- 3	50 Bq/m³	
6188213	Georg Morgenstiernes hus	141	1					Ikke funnet
2336774	Georg Morgenstiernes hus	152	1					Ikke funnet
6186514	Georg Morgenstiernes hus	163	1	01.11.2013	12.09.2014	36 +/- 3	40 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.