

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver: **UIO**

Område: **Vestre Blindern**

Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Kommentar	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6465116	Harriet Holters hus	K42	k	21.01.2013	05.04.2013		12 +/- 9	10 Bq/m³	
6466213	Harriet Holters hus	163	1	21.01.2013	05.04.2013		12 +/- 5	10 Bq/m³	
6467799	Harriet Holters hus	K07	k	21.01.2013	05.04.2013		11 +/- 5	< 10 Bq/m³	
6470470	Harriet Holters hus	K13	k	21.01.2013	05.04.2013		12 +/- 9	10 Bq/m³	
6471734	Harriet Holters hus	K35	k	21.01.2013	05.04.2013		194 +/- 26	150 Bq/m³	klasserom
6472302	Harriet Holters hus	176	1	21.01.2013	05.04.2013		6 +/- 5	< 10 Bq/m³	
6474803	Harriet Holters hus	K01	k	21.01.2013	05.04.2013		86 +/- 12	70 Bq/m³	
6476667	Harriet Holters hus	K20	k	21.01.2013	05.04.2013		17 +/- 6	10 Bq/m³	
6476949	Harriet Holters hus	K23	k	21.01.2013	05.04.2013		11 +/- 5	< 10 Bq/m³	
6478648	Harriet Holters hus	101	1	21.01.2013	05.04.2013		10 +/- 5	< 10 Bq/m³	

Det er målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i et klasserom.

I oppholdsrom med verdier høyere enn 100 Bq/m³ og balansert ventilasjon med begrenset driftstid, bør det i henhold til StrålevernInfo 1-12, gjennomføres logging av radonverdier time for time høsten 2013.

Tiltak vurderes hvis loggingen viser høye radonverdier i brukstiden.