



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>IDRETTSBYGNINGEN</b>
<b>Bygningskode</b>	BL04
<b>Adresse</b>	Problemveien 13
<b>Eierforhold</b>	UIOs egen bygning
<b>Bruk</b>	Benyttes i sin helhet av UIO
<b>Siste radonmåling</b>	2012/13
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2017/18 - sporfilmmåling
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	14.10.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. etasje og underetasje. (Vedlegg 1)	



## VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6466536	Idrettsbygningen	U51	u	21.01.2013				Sporfilm borte
6467153	Idrettsbygningen	119	1	21.01.2013	05.04.2013	18 +/- 5	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6467369	Idrettsbygningen	U29	u	21.01.2013	05.04.2013	26 +/- 9	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6469498	Idrettsbygningen	U04	u	21.01.2013				Sporfilm borte
6471320	Idrettsbygningen	U14	u	21.01.2013	05.04.2013	7 +/- 8	<b>&lt; 10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6476097	Idrettsbygningen	U38	u	21.01.2013	05.04.2013	17 +/- 5	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6477533	Idrettsbygningen	U36	u	21.01.2013	05.04.2013	30 +/- 7	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6480396	Idrettsbygningen	100	1	21.01.2013	05.04.2013	8 +/- 5	<b>&lt; 10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6480628	Idrettsbygningen	115	1	21.01.2013	05.04.2013	14 +/- 9	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6481220	Idrettsbygningen	129	1	21.01.2013	05.04.2013	7 +/- 8	<b>&lt; 10 Bq/m<sup>3</sup></b>	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.