



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>KRISTIAN OTTOSENS HUS</b>
<b>Bygningskode</b>	BL02
<b>Adresse</b>	Problemveien 9
<b>Eierforhold</b>	UIOs egen bygning
<b>Bruk</b>	Benyttes i sin helhet av UIO
<b>Siste radonmåling</b>	2012/13
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2017/18 - sporfilmmåling
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	14.10.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og underetasje. (Vedlegg 1)	



## VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6462915	Kristian Ottosens hus	K30	k	21.01.2013	05.04.2013	12 +/- 9	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6466106	Kristian Ottosens hus	K17	k	21.01.2013	05.04.2013	693 +/- 84	<b>530 Bq/m<sup>3</sup></b>	Teknisk rom
6466742	Kristian Ottosens hus	K44	k	21.01.2013	05.04.2013	43 +/- 11	<b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6474993	Kristian Ottosens hus	K19	k	21.01.2013	05.04.2013	111 +/- 18	<b>90 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6480354	Kristian Ottosens hus	K67	k	21.01.2013	05.04.2013	87 +/- 14	<b>70 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6465744	Kristian Ottosens hus	U57	u	25.01.2013	05.04.2013	36 +/- 7	<b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6465835	Kristian Ottosens hus	U02	u	25.01.2013	05.04.2013	27 +/- 6	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6467112	Kristian Ottosens hus	U95	u	25.01.2013	05.04.2013	16 +/- 5	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6476840	Kristian Ottosens hus	U06	u	25.01.2013	05.04.2013	27 +/- 6	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6477004	Kristian Ottosens hus	U07	u	25.01.2013				Sporfilm borte

**Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.**