



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	VILLA EIKA
Bygningskode	BL28
Adresse	Problemveien 5
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	11.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller, 1. og 2. etasje. (Vedlegg 1)	

