

RADONDOKUMENTASJON

Bygning	SE06 - Historisk museum og Kulturhistorisk museum.
Bygningskode	SE06_Historisk museum_Kulturhistorisk museum,UiO
Adresse	Frederiks gate 2, 0164 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UiO
Siste radonmåling	Vinter og sommer 2021
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	22.07.2021.
Historikk UiO ville ha trinn 2 målinger på rommene UE50 og UE85 før de eventuelt blir gjort om til kontorer, disse rommene er lokalisert i UE i bygning SE06. Begge to rommene har for høye verdier etter ferdig måleperiode.	

VEDLEGG 1: Digitale målinger SE06 - Historisk museum og Kulturhistorisk museum sommeren 2021.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
SE06	UE50 – Lite rom som skal bli kontor. Mekanisk Ventilasjon	UE	13.07.2021	22.07.2021	244 BQ m3	260 BQ m3	Skal bli kontorer? Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA
SE06	UE85 – Stort rom som skal bli kontor. Mekanisk Ventilasjon	UE	13.07.2021	22.07.2021	172 BQ m3	195 BQ m3	Skal bli kontorer? Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA