



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	PROFESSORBOLIGEN
Bygningskode	SE04
Adresse	Karl Johans gt 47
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	14.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Sentrum							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Slutt dato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
1052653	Professorboligen	105 festsalen	1	19.02.2013	26.04.2013	33 +/- 8	30 Bq/m³	
1329655	Professorboligen	kjøkken	1	19.02.2013	26.04.2013	38 +/- 8	30 Bq/m³	
2451342	Professorboligen	vaskerom, korridorende	1	19.02.2013	26.04.2013	18 +/- 5	20 Bq/m³	
3212099	Professorboligen	kjøkken bak trapp	1	19.02.2013	26.04.2013	11 +/- 4	10 Bq/m³	
4565701	Professorboligen	garderobe ved utg.	1	19.02.2013	26.04.2013	12 +/- 5	10 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.