



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	ADMINISTRASJONS- BRAKKE
Bygningskode	TØ25
Adresse	Sahrs-/ Monradsgate
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Kontorer
Siste radonmåling	2014/15
Planlagt oppfølgende måling	2021/22
Status	Lav radonverdi
Sist oppdatert	10.10.2017
Historikk Brakken ble satt opp i 2012. Den er fundamentert på et luftig hulrom. Dette gir liten risiko for høye radonverdier. Stikkprøve er derfor kun utført i ett rom. Det har vært praktisk talt radonfri luft. Vedlegg 1: Langtidsmåling 2014/15 Vedlegg 2: Langtidsmåling 2013/14	



VEDLEGG 1: Langtidsmåling 2014/15

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Tøyen						
Brikkenummer	Bygning	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
698099-9	Administrasjonsbrakke	Kontor, Krenar Badivuku	20.02.2015	21.04.2015	39 +/- 11	30 Bq/m³	

VEDLEGG 2: Langtidsmåling 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Tøyen						
Brikkenummer	Bygning	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	
146649	Administrasjonsbrakke	Kontor, Krenar Badivuku	20.12.2013	24.04.2014	26 +/- 4	20 Bq/m³	