

RADONDOKUMENTASJON

| Bygning | Tøyen UIO – TØ02 |
|-----------------------------|---|
| Bygningskode | TØ02 – UIO |
| Adresse | Sars gate 1, 0562 Oslo |
| Eierforhold | UIOs egen bygning |
| Bruk | Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie |
| Siste radonmåling | Vinteren 2023 - sporfilm |
| Planlagt oppfølgende måling | Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig. |
| Status | Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår. |
| Sist oppdatert | 04.10.2023. |
| Historikk | <p>Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.</p> |

VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ02 – rom 101. 124 og 215.

| Sted | Rom | Etasje | Startdato | Sluttdato | Radonverdi i brukstiden | Radonverdi hele perioden | Kommentar |
|------|----------------|----------|------------|------------|-------------------------|--------------------------|--|
| TØ02 | 101 - Trimmrom | 1 etasje | 08.08.2023 | 15.08.2023 | 221 BQ m3 | 278 BQ m3 | Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA. |
| TØ02 | 124 - Verksted | 1 etasje | 08.08.2023 | 15.08.2023 | 221 BQ m3 | 278 BQ m3 | Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA |
| TØ02 | 215 | 2 etasje | 08.08.2023 | 15.08.2023 | 37 BQ m3 | 38 BQ m3 | Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA. |

Litt rart at rom 101 og 124 har samme verdier.