



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	VICTORIAHUSET
Bygningskode	TØ07
Adresse	Sahrs-/ Monradsgate
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Utstillingsveksthus
Siste radonmåling	2015/16
Planlagt oppfølgende måling	2021/22
Status	Lav verdi i kontor. Høye verdier i utstillingslokaler. Tiltak avventes.
Sist oppdatert	10.10.2017
Historikk	
<p>Vinteren 2009/10 ble det målt høye verdier i utstillingsområdene og lav verdi i kontoret.</p> <p>Nye målinger 2015/16 bekrefter verdiene i utstillingslokalene.</p> <p>Tiltak avventes til fremtidig bruk er avklart.</p>	
Vedlegg:	
Oversikt over målinger pr. mai 2016..... 2	



Oversikt over målinger pr. mai 2016

Oversikt over radonmålinger og -tiltak ved Naturhistorisk museum på Tøyen Status pr. 16. mai 2016

Kommentarer til målingene:

Tabellen viser hovedsakelig målinger i rom der det er betydelig oppholdstid. Det er foretatt en rekke korttidsmålinger i disse og andre rom som ikke er tatt med i denne tabellen.

Forklaring til begreper i tabellen:

Langtidsmåling: Måling med sporfilm over minst to måneder i vinterhalvåret. Det er oppgitt årsmiddelverdier i Bq/m³.

Korttidsmåling: Måling med sporfilm eller elektronisk instrument i kortere periode. Det er oppgitt årsmiddelverdier i Bq/m³, men disse er estimert med stor usikkerhet.

Årsmiddelverdi: Beregnet sannsynlig gjennomsnittlig radonkonsentrasjon over året, beregnet med utgangspunkt i måling i vinterhalvåret.

Anbefalt tiltaksgrense: Tiltak er anbefalt når årsmiddelverdi i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³. Etter tiltak skal årsmiddelverdien ikke overstige 200 Bq/m³.

Bygning	Rom	Romtype	Langtidsmåling	Langtidsmåling	Langtidsmåling	Langtidsmåling	Langtidsmåling	Langtidsmålinger 2004 - 2010			
			2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12	2010/11	2004	2008/09	2009/10
TØ07 Victoriahuset	109	Utstilling	330				330	300			
	101	Utstilling	340				310	300			
	108	Utstilling	330				250	270			
	105	Kontor									50