



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	GEITMYRSVEIEN 69 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET
Bygningskode	GV01
Adresse	Geitmyrsveien 69
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO									
Område:	Geitmyrsveien									
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Slutt dato	Kommentar	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar	
6461875	Geitmyrsveien 69	Fyrrom k011	k	29.01.2013	12.04.2013		53 +/- 11	40 Bq/m³		
6466262	Geitmyrsveien 69	Kontor rom 112	1	29.01.2013	12.04.2013		106 +/- 15	80 Bq/m³		
6473243	Geitmyrsveien 69	Trimrom	k	29.01.2013	12.04.2013		21 +/- 6	20 Bq/m³		
6474159	Geitmyrsveien 69					Ikke brukt				
6474738	Geitmyrsveien 69	Auditorium Rom105	1	29.01.2013	12.04.2013		11 +/- 3	< 10 Bq/m³		
6475321	Geitmyrsveien 69	Studentkontor	k	20.01.2013	12.04.2013		18 +/- 5	20 Bq/m³		
6475982	Geitmyrsveien 69	Arkiv adm.	k	20.01.2013	12.04.2013		7 +/- 7	< 10 Bq/m³		
6478754	Geitmyrsveien 69	Lab.Kurssal rom 101	1	20.01.2013	12.04.2013		9 +/- 3	< 10 Bq/m³		
6480123	Geitmyrsveien 69	Lab.Kurssal rom 108	1	20.01.2013	12.04.2013		6 +/- 4	< 10 Bq/m³		
6480776	Geitmyrsveien 69	Mellomsjakt GV71 til GV69	k	20.01.2013	12.04.2013		121 +/- 17	100 Bq/m³		

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen av oppholdsrommene