



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>Nedre Ullevaal 9 (Stjerneblokka)</b>
<b>Bygningskode</b>	GV09
<b>Adresse</b>	Nedre Ullevaal 9
<b>Eierforhold</b>	Leide lokaler
<b>Bruk</b>	UIO leier kontorlokaler i 1. og 2. etasje
<b>Siste radonmåling</b>	2014/15
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2019/20
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	04.08.2015
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom. Målingen ble imidlertid kun utført som korttidsmåling. (Vedlegg 1)  Langtidsmåling ble gjennomført vinteren 2014/2015. (Vedlegg 2)  Alle oppholdsrom har lave verdier.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor						
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER						
Oppdragsgiver: UIO						
Område: Ullevål						
Bygning: Stjerneblokka						
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
7682487	101	19.02.2014	10.03.2014	24 +/- 11		Korttidsmåling
7634496	109	19.02.2014	10.03.2014	22 +/- 9		Korttidsmåling
7661754	122	19.02.2014	10.03.2014	< 20 +/- 0		Korttidsmåling
7695125	201	19.02.2014	10.03.2014	< 20 +/- 0		Korttidsmåling

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noe rom.

VEDLEGG 2: Sporfilmmålinger 2014/15

Radonor								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver: UIO								
Område: Geitmyrsveien								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
5121769	Stjerneblokka	101	1	23.02.2015	22.04.2015	< 20	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
5575774	Stjerneblokka	109	1	23.02.2015	22.04.2015	< 20	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
5619184	Stjerneblokka	122	1	23.02.2015	22.04.2015	< 20	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	
5983846	Stjerneblokka	201	2	23.02.2015	22.04.2015	< 20	< 20 Bq/m <sup>3</sup>	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.