



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	EILERT SUNDTS BARNEHAGE
Bygningskode	BL12
Adresse	Moltke Moes vei 33
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. og 2. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1> <p>RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER</p>							
Oppdragsgiver:		UIO					
Område:		Vestre Blindern					
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel
6461859	Eilert Sundts barnehage	211		25.01.2013	05.04.2013	35 +/- 11	30 Bq/m³
6464499	Eilert Sundts barnehage	232		25.01.2013	05.04.2013	18 +/- 9	10 Bq/m³
6465140	Eilert Sundts barnehage	3		25.01.2013	05.04.2013	14 +/- 4	10 Bq/m³
6473037	Eilert Sundts barnehage	1		25.01.2013	05.04.2013	52 +/- 11	40 Bq/m³
6480115	Eilert Sundts barnehage	2		25.01.2013	05.04.2013	54 +/- 12	40 Bq/m³
Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.							