

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO								
Område:	Vestre Blindern								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi		Beregnet årsmiddel	Kommentar
6460273	Eilert Sundts hus, blokk A	155	1	25.01.2013	05.04.2013	15	+/- 10	10 Bq/m³	
6465975	Eilert Sundts hus, blokk A	k48	k	25.01.2013	05.04.2013	51	+/- 12	40 Bq/m³	
6470173	Eilert Sundts hus, blokk A	152	1	25.01.2013	05.04.2013	17	+/- 5	10 Bq/m³	
6479802	Eilert Sundts hus, blokk A	122	1	25.01.2013	05.04.2013	17	+/- 5	10 Bq/m³	
6481030	Eilert Sundts hus, blokk A	k45	k	25.01.2013	05.04.2013	28	+/- 6	20 Bq/m³	
6464572	Eilert Sundts hus, blokk B	K03	k	25.01.2013	05.04.2013	51	+/- 8	40 Bq/m³	
6466700	Eilert Sundts hus, blokk B	K08	k	25.01.2013	05.04.2013	225	+/- 31	170 Bq/m³	pauserom
6467724	Eilert Sundts hus, blokk B	K34	k	25.01.2013	05.04.2013	219	+/- 29	170 Bq/m³	treningsrom
6470066	Eilert Sundts hus, blokk B	K23	k	25.01.2013	05.04.2013	232	+/- 31	180 Bq/m³	lager
6470926	Eilert Sundts hus, blokk B	K14	k	25.01.2013	05.04.2013	299	+/- 39	230 Bq/m³	verksted
6471627	Eilert Sundts hus, blokk B	165A	1	25.01.2013	05.04.2013	15	+/- 10	10 Bq/m³	
6473367	Eilert Sundts hus, blokk B	K19	k	25.01.2013	05.04.2013	185	+/- 26	140 Bq/m³	pauserom
6474654	Eilert Sundts hus, blokk B	106	1	25.01.2013	05.04.2013	19	+/- 10	20 Bq/m³	
6474712	Eilert Sundts hus, blokk B	K47	k	25.01.2013	05.04.2013	52	+/- 10	40 Bq/m³	
6479034	Eilert Sundts hus, blokk B	165B	1	25.01.2013	05.04.2013	31	+/- 11	20 Bq/m³	
<p>Det er målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i flere rom. I hvert av disse må det undersøkes om det er betydelig oppholdstid og om det er ventilasjon med begrenset driftstid.</p> <p>I oppholdsrom med verdier høyere enn 100 Bq/m³ og balansert ventilasjon med begrenset driftstid, bør det i henhold til StrålevernInfo 1-12, gjennomføres logging av radonverdier time for time høsten 2013.</p> <p>Tiltak vurderes hvis loggingen viser høye radonverdier i brukstiden.</p>									