

Kopimottaker/-e

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

Biologiveien 2

1440 DRØBAK

Norge

RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

Årsmiddelverdi

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side
Sporfilm ankommet laboratoriet 19-04-2023

Høyeste årsmiddelverdi

82 Bq/m³

¹ Information gitt av kunden.

Resultatene gjelder for den mottatte prøven.

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

Opplysninger om eiendommen

Opplysninger er fremskaffet av Erling Rune Mo Høie, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

Måleadresse ¹

Biologiveien 2, 1440, DRØBAK, Norge

Gårds-/bruksnr. ¹ 321402

Type eiendom ¹ Arbeidsplass

Byggeår ¹
Grunnmur ¹ -

Ventilasjon ¹ Passiv avtrekk / ventil

Antall etasjer ¹ 3

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode ¹	Romnavn ¹	Romtype ¹	Etasje ¹	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
620544122	24-01-2023 - 14-04-2023	201 på pult	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620064915	24-01-2023 - 14-04-2023	U10 på skap	Kontor	1	47 ± 10 Bq/m ³	38 Bq/m ³	
620794404	24-01-2023 - 14-04-2023	U11 på bryter	Kontor	1	41 ± 10 Bq/m ³	33 Bq/m ³	
620177709	24-01-2023 - 14-04-2023	101 på arbeidsbord	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620140913	24-01-2023 - 14-04-2023	107 hylle over Tv	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620254466	24-01-2023 - 14-04-2023	10 på brandkap	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621507664	24-01-2023 - 14-04-2023	102 på på Elix skap innerst mot høyre	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620600262	24-01-2023 - 14-04-2023	103 på miderste pult	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620910620	24-01-2023 - 14-04-2023	U01 på spiker	Kontor	1	36 ± 10 Bq/m ³	29 Bq/m ³	
620462192	24-01-2023 - 14-04-2023	U12 på stikkontakt	Kontor	1	102 ± 20 Bq/m ³	82 Bq/m ³	

Anmerkninger til målingen

-

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.
Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no