

**Kopimottaker/-e**

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

AN37 Gunnar Randers vei 19

2007 KJELLER

Norge

## RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

**Årsmiddelverdi**

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side  
Sporfilm ankommet laboratoriet 18-04-2023

**Høyeste årsmiddelverdi**

# 98 Bq/m<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Information gitt av kunden.

Resultatene gjelder for den mottatte prøven.

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

**Opplysninger om eiendommen**

Opplysninger er fremskaffet av Erling Rune Mo Høie, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

**Måleadresse <sup>1</sup>**

AN37 Gunnar Randers vei 19, 2007, KJELLER, Norge

**Gårds-/bruksnr. <sup>1</sup>** 321402

**Type eiendom <sup>1</sup>** Arbeidsplass

**Byggeår <sup>1</sup>**
**Grunnmur <sup>1</sup>** -

**Ventilasjon <sup>1</sup>** Balansert med varmegjenvinning

**Antall etasjer <sup>1</sup>** 4

**Målte radonverdier**

Sporfilmkode	Måleperiode <sup>1</sup>	Romnavn <sup>1</sup>	Romtype <sup>1</sup>	Etasje <sup>1</sup>	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
620981977	23-01-2023 - 31-03-2023	109 på pult	Kontor	1	27 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	30 Bq/m <sup>3</sup>	
620600387	23-01-2023 - 31-03-2023	101 på pult	Kontor	1	27 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	30 Bq/m <sup>3</sup>	
621198480	23-01-2023 - 31-03-2023	215 på kabelgata	Kontor	2	28 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	30 Bq/m <sup>3</sup>	
620329110	23-01-2023 - 31-03-2023	023 auditorium ved pult	Kontor	0	71 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	71 Bq/m <sup>3</sup>	
621725522	23-01-2023 - 31-03-2023	206 på pult	Kontor	2	33 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	33 Bq/m <sup>3</sup>	
620470344	23-01-2023 - 31-03-2023	219 på pult	Kontor	2	31 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	31 Bq/m <sup>3</sup>	
620912352	23-01-2023 - 31-03-2023	224 på hylle	Kontor	2	42 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	42 Bq/m <sup>3</sup>	
620655720	23-01-2023 - 31-03-2023	105 på pult	Kontor	1	31 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	31 Bq/m <sup>3</sup>	
620428706	23-01-2023 - 31-03-2023	112 på prosjektor	Kontor	1	22 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	30 Bq/m <sup>3</sup>	
621385277	23-01-2023 - 31-03-2023	201 på pult	Kontor	2	38 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	38 Bq/m <sup>3</sup>	
620546317	23-01-2023 - 31-03-2023	023 auditorium bak	Kontor	0	59 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	59 Bq/m <sup>3</sup>	
620801779	23-01-2023 - 31-03-2023	012 på stikkontakt	Kontor	0	42 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	42 Bq/m <sup>3</sup>	
620310615	23-01-2023 - 31-03-2023	022 treningsrom på ribbevegg	Kontor	0	44 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	44 Bq/m <sup>3</sup>	

**Adresse utførende laboratorium**

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

**Postadresse**

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

**Kundeservice**

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no

620084012	23-01-2023 - 31-03-2023	212 på pult	Kontor	2	98 ± 20 Bq/m <sup>3</sup>	98 Bq/m <sup>3</sup>
620793752	23-01-2023 - 31-03-2023	110 på pult	Kontor	1	<20 Bq/m <sup>3</sup>	30 Bq/m <sup>3</sup>
621940667	23-01-2023 - 31-03-2023	006 på hylle	Kontor	0	50 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	50 Bq/m <sup>3</sup>
620012351	23-01-2023 - 31-03-2023	114 på pult	Kontor	1	21 ± 10 Bq/m <sup>3</sup>	30 Bq/m <sup>3</sup>

**Anmerkninger til målingen**

-

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.  
Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)**Adresse utførende laboratorium**

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

**Postadresse**

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

**Kundeservice**

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no