

Kopimottaker/-e

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

Storgata 43

1440 DRØBAK

Norge

RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

Årsmiddelverdi

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side
Sporfilm ankommet laboratoriet 19-04-2023

Høyeste årsmiddelverdi

20 Bq/m³¹ Information gitt av kunden.

Resultatene gjelder for den mottatte prøven.

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

Opplysninger om eiendommen

Opplysninger er fremskaffet av Erling Rune Mo Høie, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

Måleadresse ¹

Storgata 43, 1440, DRØBAK, Norge

Gårds-/bruksnr. ¹ 321402Type eiendom ¹ ArbeidsplassByggeår ¹Grunnmur ¹ -Ventilasjon ¹ Passiv avtrekk / ventilAntall etasjer ¹ 2

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode ¹	Romnavn ¹	Romtype ¹	Etasje ¹	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
621905785	24-01-2023 - 14-04-2023	112 på kjøleskap	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620801092	24-01-2023 - 14-04-2023	213 på knagg	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621531110	24-01-2023 - 14-04-2023	211 på knagg	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621178946	24-01-2023 - 14-04-2023	103 mot sjøen på hjørnebord	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620560672	24-01-2023 - 14-04-2023	112 på hylle ut mot vei	Kontor	1	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620239285	24-01-2023 - 14-04-2023	204 på skap	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
620392316	24-01-2023 - 14-04-2023	103 mot gata pc skjerm	Kontor	1	20 ± 10 Bq/m ³	20 Bq/m ³	
621674944	24-01-2023 - 14-04-2023	202 på knagg	Kontor	2	<20 Bq/m ³	20 Bq/m ³	

Anmerkninger til målingen

-

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.
Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no