



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	MOLTKE MOES VEI 20 BLINDERN BARNESTUER
Bygningskode	BL44
Adresse	Moltke Moes vei 20
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	14.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6459424	Moltke Moes vei 20	17	1	25.01.2013	05.04.2013	48 +/- 8	40 Bq/m³	
6471098	Moltke Moes vei 20	27	2	25.01.2013	05.04.2013	76 +/- 12	60 Bq/m³	
6473961	Moltke Moes vei 20	14	1	25.01.2013	05.04.2013	17 +/- 10	10 Bq/m³	
6477103	Moltke Moes vei 20	15	1	25.01.2013	05.04.2013	26 +/- 6	20 Bq/m³	
6478465	Moltke Moes vei 20	K03	k	25.01.2013	05.04.2013	248 +/- 32	190 Bq/m³	Ikke oppholdsrom

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.