



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	DOMUS THEOLOGICA
Bygningskode	BL29
Adresse	Blindernveien 9
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	23.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger fra høsten 2013 til høsten 2014 viste lave radonverdier i oppholdsrom i 1. etasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Østre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6168223	Domus Theologica	B02 bibliotek	1	01.11.2013	03.10.2014	22 +/- 2	20 Bq/m³	
6186167	Domus Theologica	B102 bibliotek	1	01.11.2013	03.10.2014	22 +/- 2	20 Bq/m³	
6175806	Domus Theologica							Ikke funnet
1476506	Domus Theologica	B05 bibliotek	1	01.11.2013	03.10.2014	20 +/- 2	20 Bq/m³	
1943653	Domus Theologica							Ikke funnet
6185946	Domus Theologica							Ikke funnet
5932827	Domus Theologica							Ikke funnet
6176572	Domus Theologica	M105 kontor	1	01.11.2013	03.10.2014	< 20	< 20 Bq/m³	
6168181	Domus Theologica	109 kantine	1	01.11.2013	03.10.2014	93 +/- 7	90 Bq/m³	
6180756	Domus Theologica							Ikke funnet

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.