



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	EILERT SUNDT'S HUS BLOKK A
Bygningskode	BL09
Adresse	Moltke Moes vei 31
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6460273	Eilert Sundts hus, blokk A	155	1	25.01.2013	05.04.2013	15 +/- 10	10 Bq/m³	
6465975	Eilert Sundts hus, blokk A	k48	k	25.01.2013	05.04.2013	51 +/- 12	40 Bq/m³	
6470173	Eilert Sundts hus, blokk A	152	1	25.01.2013	05.04.2013	17 +/- 5	10 Bq/m³	
6479802	Eilert Sundts hus, blokk A	122	1	25.01.2013	05.04.2013	17 +/- 5	10 Bq/m³	
6481030	Eilert Sundts hus, blokk A	k45	k	25.01.2013	05.04.2013	28 +/- 6	20 Bq/m³	
Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.								