



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	FARMASIBYGNINGEN
Bygningskode	BL25
Adresse	Sem Sælands vei 3
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2011/12
Planlagt oppfølgende måling	2016/17 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	10.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2011/12 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2011/12

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Nedre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
266386	Farmasi	019 Kopirom	KJ	18.10.2011	13.03.2012	104 +/- 14	80 Bq/m³	
416191	Farmasi	029 Sterilrom/ sluse	KJ	18.10.2011	13.03.2012	20 +/- 4	20 Bq/m³	
309280	Farmasi	036 Kontor	KJ	18.10.2011	13.03.2012	57 +/- 8	40 Bq/m³	
486770	Farmasi	045 Lesesal	KJ	18.10.2011	13.03.2012	68 +/- 10	50 Bq/m³	
514678	Farmasi	047c Kontor	KJ	18.10.2011	13.03.2012	22 +/- 5	20 Bq/m³	
540598	Farmasi	54 Undervisning	KJ	18.10.2011	13.03.2012	71 +/- 10	60 Bq/m³	
124132	Farmasi	10 Lesesal/ undervisning	KJ	18.10.2011	13.03.2012	47 +/- 7	40 Bq/m³	
549182	Farmasi	11 Lab	KJ	18.10.2011	13.03.2012	19 +/- 5	20 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.