



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>GEORG SVERDRUPS HUS</b>
<b>Bygningskode</b>	BL27
<b>Adresse</b>	Moltke Moes vei 39
<b>Eierforhold</b>	UIOs egen bygning
<b>Bruk</b>	Benyttes i sin helhet av UIO
<b>Siste radonmåling</b>	2013/14
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2018/19
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	23.10.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger fra høsten 2013 til høsten 2014 viste lave radonverdier i oppholdsrom i underetasje og kjeller. (Vedlegg 1)	



## VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Østre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6189336	Georg Sverdrups hus	U530 teknisk rom	U	01.11.2013	03.10.2014	57 +/- 4	<b>60 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6184717	Georg Sverdrups hus	U401 under foajé	U	01.11.2013	03.10.2014	< 20	<b>&lt; 20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6186530	Georg Sverdrups hus	U222 nytt trimrom	U	01.11.2013	03.10.2014			Ikke funnet
6189195	Georg Sverdrups hus	U202 bokbinderi	U	01.11.2013	03.10.2014	23 +/- 2	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
5875489	Georg Sverdrups hus	312 bibliotek	U	01.11.2013	03.10.2014	23 +/- 2	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6187413	Georg Sverdrups hus	311 bokmagasin	K	01.11.2013	03.10.2014	< 20	<b>&lt; 20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6190763	Georg Sverdrups hus	202 tidsskrifter	K	01.11.2013	03.10.2014	50 +/- 4	<b>50 Bq/m<sup>3</sup></b>	
5734421	Georg Sverdrups hus	203 tidsskrifter	K	01.11.2013	03.10.2014	26 +/- 3	<b>30 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6182349	Georg Sverdrups hus	314 bokmagasin	K	01.11.2013	03.10.2014	35 +/- 3	<b>40 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6190185	Georg Sverdrups hus	316 bokmagasin	K	01.11.2013	03.10.2014	35 +/- 3	<b>40 Bq/m<sup>3</sup></b>	

**Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.**