



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	HELGA ENGS HUS
Bygningskode	BL20
Adresse	Sem Sælands vei 7
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2011/12
Planlagt oppfølgende måling	2016/17 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	11.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2011/12 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2011/12

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Nedre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
414859	Helga Engs hus	K01 Garderobe	KJ	18.10.2011	13.03.2012	10 +/- 3	10 Bq/m³	
524152	Helga Engs hus	K30 Pub	KJ	18.10.2011	13.03.2012	19 +/- 5	20 Bq/m³	
101546	Helga Engs hus	K41 Husøkonom/ kjøkken	KJ	18.10.2011	13.03.2012	10 +/- 3	10 Bq/m³	
519191	Helga Engs hus	K69 Undersøkelsesrom	KJ	18.10.2011	13.03.2012	7 +/- 3	10 Bq/m³	
346271	Helga Engs hus	K78 Undersøkelsesrom	KJ	18.10.2011	13.03.2012	13 +/- 4	10 Bq/m³	
276400	Helga Engs hus	K83 Undersøkelsesrom	KJ	18.10.2011	13.03.2012	14 +/- 4	10 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noe rom.