



# RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>LUCY SMITHS HUS</b>
<b>Bygningskode</b>	BL01
<b>Adresse</b>	Problemveien 7
<b>Eierforhold</b>	UIOs egen bygning
<b>Bruk</b>	Benyttes i sin helhet av UIO
<b>Siste radonmåling</b>	2012/13
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2017/18 - sporfilmmåling
<b>Status</b>	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
<b>Sist oppdatert</b>	11.09.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og underetasje. (Vedlegg 1)	



## VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Slutt dato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6463582	Lucy Smiths hus	U15	u	21.01.2013	05.04.2013	17 +/- 6	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6466478	Lucy Smiths hus	U28	u	21.01.2013	05.04.2013	21 +/- 6	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6467856	Lucy Smiths hus	K04	k	21.01.2013	05.04.2013	83 +/- 12	<b>60 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6469639	Lucy Smiths hus	U25	u	21.01.2013	05.04.2013	17 +/- 6	<b>10 Bq/m<sup>3</sup></b>	
6480818	Lucy Smiths hus	K11	k	21.01.2013	05.04.2013	138 +/- 19	<b>110 Bq/m<sup>3</sup></b>	Ikke oppholdsrom

**Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m<sup>3</sup> i noen oppholdsrom.**