



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	P. A. MUNCHS HUS
Bygningskode	BL07
Adresse	Nils Henrik Abelsv 36
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	14.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6461735	P.A. Munchs hus	K83	k	21.01.2013	05.04.2013	97 +/- 15	80 Bq/m³	
6463616	P.A. Munchs hus	156	1	21.01.2013	05.04.2013	6 +/- 8	< 10 Bq/m³	
6466817	P.A. Munchs hus	K27	k	21.01.2013	05.04.2013	36 +/- 7	30 Bq/m³	
6473946	P.A. Munchs hus	K67	k	21.01.2013	05.04.2013	6 +/- 8	< 10 Bq/m³	
6475966	P.A. Munchs hus	K46	k	21.01.2013	05.04.2013	127 +/- 19	100 Bq/m³	
6477921	P.A. Munchs hus	174	1	21.01.2013	05.04.2013	7 +/- 3	< 10 Bq/m³	
6480073	P.A. Munchs hus	120	1	21.01.2013	05.04.2013	5 +/- 5	< 10 Bq/m³	
6480479	P.A. Munchs hus	K04	k	21.01.2013	05.04.2013	18 +/- 9	10 Bq/m³	
6480602	P.A. Munchs hus	K92	k	21.01.2013	05.04.2013	78 +/- 12	60 Bq/m³	
6480859	P.A. Munchs hus	191	1	21.01.2013	05.04.2013	7 +/- 8	< 10 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.