



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	VILHELM BJERKNES HUS
Bygningskode	BL13
Adresse	Moltke Moes vei 35
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	11.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i underetasje og 1. etasje. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Vestre Blindern							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6469605	Vilhelm Bjerknes hus	123	1	25.01.2013	05.04.2013	23 +/- 6	20 Bq/m³	
6469886	Vilhelm Bjerknes hus	UE38	ue	25.01.2013	05.04.2013	115 +/- 17	90 Bq/m³	
6472740	Vilhelm Bjerknes hus	UE04A	ue	25.01.2013	05.04.2013	15 +/- 5	10 Bq/m³	
6473078	Vilhelm Bjerknes hus	105	1	25.01.2013	05.04.2013	18 +/- 6	10 Bq/m³	
6476816	Vilhelm Bjerknes hus	112	1	25.01.2013	05.04.2013	24 +/- 6	20 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.