



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerhybler Blindernvn 40
Bygningskode	FB 01
Adresse	Blindernvn 40
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerhybler
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle hybler	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6873178	Forskerhybel FB01, Blindernveien 40 101	Stue	02.11.2013	30.01.2014	93 +/- 7	70 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6892848	Forskerhybel FB01, Blindernveien 40 102	Stue	02.11.2013	30.01.2014	47 +/- 4	40 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6893879	Forskerhybel FB01, Blindernveien 40 103	Stue	02.11.2013	30.01.2014	34 +/- 3	30 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6890594	Forskerhybel FB01, Blindernveien 40 201	Stue	02.11.2013	30.01.2014	23 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³