



## RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>Forskerboliger Duehaugveien 10</b>
<b>Bygningskode</b>	FB 03
<b>Adresse</b>	Duehaugvn 10
<b>Eierforhold</b>	Leid bygning
<b>Bruk</b>	Forskerboliger
<b>Siste radonmåling</b>	2013/14
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2018/19
<b>Status</b>	Lave verdier i alle rom.
<b>Sist oppdatert</b>	26.09.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

# Radonor

## RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6876387	Forskerhybel FB03, Duehaugveien 10 101	Stue	02.11.2013	30.01.2014	29 +/- 3	<b>20 Bq/m<sup>3</sup></b>	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m <sup>3</sup>
6886600	Forskerhybel FB03, Duehaugveien 10 201	Stue	02.11.2013	30.01.2014	61 +/- 5	<b>50 Bq/m<sup>3</sup></b>	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m <sup>3</sup>
6876957	Forskerhybel FB03, Duehaugveien 10 202	Stue	02.11.2013				Forsvunnet
6890362	Forskerhybel FB03, Duehaugveien 10 203	Stue	02.11.2013	30.01.2014	81 +/- 6	<b>60 Bq/m<sup>3</sup></b>	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m <sup>3</sup>
6884498	Forskerhybel FB03, Duehaugveien 10 fellesareal (1. et.)	Stue	02.11.2013	30.01.2014	97 +/- 7	<b>70 Bq/m<sup>3</sup></b>	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m <sup>3</sup>