



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerboliger Duehaugveien 6
Bygningskode	FB 12
Adresse	Duehaugvn 6
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerboliger
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6888242	Leilighet FB12, Duehaugveien 6A	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6875009	Leilighet FB12, Duehaugveien 6A	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6882765	Leilighet FB12, Duehaugveien 6B	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6888424	Leilighet FB12, Duehaugveien 6B	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6890768	Leilighet FB12, Duehaugveien 6C	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6879100	Leilighet FB12, Duehaugveien 6C	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6873095	Leilighet FB12, Duehaugveien 6D	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6889091	Leilighet FB12, Duehaugveien 6D	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6890248	Leilighet FB12, Duehaugveien 6E	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6878979	Leilighet FB12, Duehaugveien 6E	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³