



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerboliger Duehaugveien 8
Bygningskode	FB 13
Adresse	Duehaugvn 8
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerboliger
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6883227	Leilighet FB13, Duehaugveien 8A	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6743504	Leilighet FB13, Duehaugveien 8A	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6872931	Leilighet FB13, Duehaugveien 8B	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6890461	Leilighet FB13, Duehaugveien 8B	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6878565	Leilighet FB13, Duehaugveien 8C	Stue	02.11.2013	30.01.2014	27 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6888838	Leilighet FB13, Duehaugveien 8C	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	25 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6892434	Leilighet FB13, Duehaugveien 8D	Stue	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6890321	Leilighet FB13, Duehaugveien 8D	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6744049	Leilighet FB13, Duehaugveien 8E	Stue	02.11.2013	30.01.2014	31 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6872840	Leilighet FB13, Duehaugveien 8E	Soverom	02.11.2013	30.01.2014	25 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³