



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Forskerboliger Minister Ditleffs vei 20
Bygningskode	FB 41
Adresse	Minister Ditleffs vei 20
Eierforhold	Leid bygning
Bruk	Forskerboliger
Siste radonmåling	2013/14
Planlagt oppfølgende måling	2018/19
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	26.09.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i alle rom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Forskerboliger						
Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6891089	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 105	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6872923	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 105	Kjøkken	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6883656	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 106	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886634	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 106	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
9374554	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 206	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6889745	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 206	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6877104	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 202	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6872725	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 202	Kjøkken	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6886568	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 401	Stue	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6892467	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 401	Soverom	08.11.2013	30.01.2014	29 +/- 4	20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6873343	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 405	Stue/soverom	08.11.2013	30.01.2014	63 +/- 5	50 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6873152	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 405	Kjøkken	08.11.2013	30.01.2014	55 +/- 5	40 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6892459	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 502	Stue/soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6877435	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 502	Kjøkken	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6885750	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 705	Stue/soverom	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6875033	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 705	Kjøkken	08.11.2013	30.01.2014	< 20	< 20 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6891444	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 K01	Stue	08.11.2013	30.01.2014	63 +/- 5	50 Bq/m ³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6887863	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20 K01	Soverom	08.11.2013				Forsvunnet



Brikkenummer	Adresse	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6877641	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20, 1. etasje	Stue	28.01.2014	11.04.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6887855	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20, 1. etasje	Soverom	28.01.2014	11.04.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6878607	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20, 2. etasje	Kjøkken	28.01.2014	11.04.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6885149	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20, 2. etasje	Soverom	28.01.2014	11.04.2014	< 20	< 20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6891097	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20, u. etasje	Kjøkken	28.01.2014	11.04.2014	24 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³
6883623	Leilighet FB41, Minister Ditleffs vei 20, u. etasje	Stue/soverom	28.01.2014	11.04.2014	21 +/- 3	20 Bq/m³	Lavere enn tiltaksgrense på 100 Bq/m ³