



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	DOMUS MEDICA
Bygningskode	GA01
Adresse	Sognsvannsveien 9
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	14.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i kjeller og 1. etasje. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Gaustad							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6176762	Domus Medica	store avdeling	1	11.02.2013	15.05.2013	10 +/- 6	< 10 Bq/m ³	
6178206	Domus Medica	1224	1	11.02.2013	15.05.2013	7 +/- 4	< 10 Bq/m ³	
6185037	Domus Medica	1151	1	11.02.2013	15.05.2013	5 +/- 4	< 10 Bq/m ³	
6186134	Domus Medica	1123	1	11.02.2013	15.05.2013	8 +/- 5	< 10 Bq/m ³	
6187298	Domus Medica	1207	1	11.02.2013	15.05.2013	2 +/- 4	< 10 Bq/m ³	
6180335	Domus Medica	0308	u	12.02.2013	15.05.2013	104 +/- 14	90 Bq/m ³	
6181846	Domus Medica	0152	u	12.02.2013	15.05.2013	117 +/- 17	100 Bq/m ³	
6185060	Domus Medica	0173	u	12.02.2013	15.05.2013	107 +/- 15	90 Bq/m ³	
6185805	Domus Medica	0366	u	12.02.2013	15.05.2013	102 +/- 15	90 Bq/m ³	
6189591	Domus Medica	0220 lab	u	12.02.2013	15.05.2013	100 +/- 15	90 Bq/m ³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.