



## RADONDOKUMENTASJON

<b>Bygning</b>	<b>Gaustadalléen 30 D (Nemko)</b>
<b>Bygningskode</b>	GA19
<b>Adresse</b>	Gaustadalléen 30 D
<b>Eierforhold</b>	Leid bygning
<b>Bruk</b>	UIO leier kontorer
<b>Siste radonmåling</b>	2013/14
<b>Planlagt oppfølgende måling</b>	2018/19
<b>Status</b>	Lave verdier i alle rom.
<b>Sist oppdatert</b>	26.09.2014
<b>Historikk</b>  Sporfilmmålinger vinteren 2013/14 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	

