



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	HARALD SCHJELDERUPS HUS
Bygningskode	GA09
Adresse	Forskningsveien 3 A
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i oppholdsrom i underetasje og kjeller. (Vedlegg 1)	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO								
Område:	Gautstad								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Kommentar	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
6470454	Harald Schelderups hus	AU2.014	U2	21.02.2013	30.04.2013	ikke oppholdsrom	121 +/- 17	110 Bq/m³	Ventilasjonanlegg
6461172	Harald Schelderups hus	AU2.011	U2	21.02.2013	30.04.2013		39 +/- 8	30 Bq/m³	07 - 21
6463087	Harald Schelderups hus	AU1.001	U1	21.02.2013	30.04.2013	sporfilm borte			
6463889	Harald Schelderups hus	AU1.027	U1	21.02.2013	30.04.2013		21 +/- 6	20 Bq/m³	
6466346	Harald Schelderups hus	NIU.04 verksted	U1	21.02.2013	30.04.2013		19 +/- 6	20 Bq/m³	
6467054	Harald Schelderups hus	VIU.01	U1	21.02.2013	30.04.2013	ikke oppholdsrom	132 +/- 19	110 Bq/m³	
6470199	Harald Schelderups hus	VIU.20	U1	21.02.2013	30.04.2013		57 +/- 10	50 Bq/m³	
6470215	Harald Schelderups hus	SIU.05	U1	21.02.2013	30.04.2013		33 +/- 7	30 Bq/m³	
6474498	Harald Schelderups hus	SIU.07	U1	21.02.2013	30.04.2013		22 +/- 6	20 Bq/m³	
6481592	Harald Schelderups hus	VIU.05 PC-stue	U1	21.02.2013	30.04.2013		63 +/- 11	60 Bq/m³	

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.