

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO								
Område:	Gaustad								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi		Beregnet årsmiddel	Kommentar
1801497	Ole-Johan Dahls hus	1416	1	21.02.2013	30.04.2013	26	+/- 7	20 Bq/m ³	
6175186	Ole-Johan Dahls hus	1423	1/0	21.02.2013	30.04.2013	7	+/- 5	< 10 Bq/m ³	
6175962	Ole-Johan Dahls hus	398	0	21.02.2013	30.04.2013	56	+/- 11	50 Bq/m ³	
6177000	Ole-Johan Dahls hus	1241	1	21.02.2013	30.04.2013	27	+/- 8	20 Bq/m ³	
6179048	Ole-Johan Dahls hus		1	21.02.2013					sporfilm borte
6187785	Ole-Johan Dahls hus	711	0	21.02.2013	30.04.2013	54	+/- 10	50 Bq/m ³	
6187843	Ole-Johan Dahls hus	1462	1	21.02.2013	30.04.2013	68	+/- 12	60 Bq/m ³	
6188635	Ole-Johan Dahls hus		0	21.02.2013					sporfilm borte
6189070	Ole-Johan Dahls hus	0332 (0330)	0	21.02.2013	30.04.2013	84	+/- 13	70 Bq/m ³	
6189468	Ole-Johan Dahls hus	0494	0	21.02.2013	30.04.2013	69	+/- 12	60 Bq/m ³	
Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m ³ i noen oppholdsrom.									