



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	GAUSTADALLÉEN 7 (UIOs barnehage)
Bygningskode	
Adresse	Gaustadalléen 7
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18 - sporfilmmåling
Status	Det er ikke målt høye radonverdier i oppholdsrom
Sist oppdatert	11.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i alle oppholdsrom. (Vedlegg 1)</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2012/13

<h1>Radonor</h1>									
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER									
Oppdragsgiver:	UIO								
Område:	Gautstad								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar	
1446392	UIOs bhg, G.alleen 7	A129	1	21.02.2013	30.04.2013	91 +/- 16	70 Bq/m³		
6171094	UIOs bhg, G.alleen 7	A128	1	21.02.2013	30.04.2013	92 +/- 16	70 Bq/m³		
6171656	UIOs bhg, G.alleen 7	A126	1	21.02.2013	30.04.2013	15 +/- 6	10 Bq/m³		
6175301	UIOs bhg, G.alleen 7	A118	1	21.02.2013	30.04.2013	17 +/- 7	10 Bq/m³		
6175350	UIOs bhg, G.alleen 7	A119	1	21.02.2013	30.04.2013	13 +/- 7	10 Bq/m³		
6175434	UIOs bhg, G.alleen 7	A113	1	21.02.2013	30.04.2013	11 +/- 6	< 10 Bq/m³		
6177042	UIOs bhg, G.alleen 7	A111	1	21.02.2013	30.04.2013	13 +/- 7	10 Bq/m³		
6177117	UIOs bhg, G.alleen 7	A107	1	21.02.2013	30.04.2013	92 +/- 14	70 Bq/m³		
6177356	UIOs bhg, G.alleen 7	A109	1	21.02.2013	30.04.2013	19 +/- 8	20 Bq/m³		
6181671	UIOs bhg, G.alleen 7	B108	1	21.02.2013	30.04.2013	33 +/- 10	30 Bq/m³		
6182109	UIOs bhg, G.alleen 7	B110	1	21.02.2013	30.04.2013	35 +/- 7	30 Bq/m³		
6186720	UIOs bhg, G.alleen 7	B118	1	21.02.2013	30.04.2013	36 +/- 8	30 Bq/m³		
6187207	UIOs bhg, G.alleen 7	B123	1	21.02.2013	30.04.2013	33 +/- 7	30 Bq/m³		
6188627	UIOs bhg, G.alleen 7	B124	1	21.02.2013	30.04.2013	112 +/- 17	90 Bq/m³		
6188908	UIOs bhg, G.alleen 7	B107	1	21.02.2013	30.04.2013	107 +/- 16	80 Bq/m³		

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.