



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	DOMUS ACADEMICA
Bygningskode	SE02
Adresse	Karl Johans gate 47
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18
Status	Lave verdier i alle rom.
Sist oppdatert	01.10.2014
Historikk Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom.	



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>							
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER							
Oppdragsgiver:	UIO						
Område:	Sentrum						
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel
1611706	Domus Academica	Infosenter 102	1	15.02.2013	26.04.2013	6 +/- 6	< 10 Bq/m ³
3259496	Domus Academica	Ekspedisjon 143	1	15.02.2013	26.04.2013	28 +/- 6	20 Bq/m ³
4214367	Domus Academica	Gamle festsal 150	1	15.02.2013	26.04.2013	11 +/- 4	10 Bq/m ³
4236220	Domus Academica	Kontor 116	1	15.02.2013	26.04.2013	38 +/- 7	30 Bq/m ³
4609731	Domus Academica	PC-stue 002B	1	15.02.2013	26.04.2013	37 +/- 7	30 Bq/m ³
4653267	Domus Academica	PC-rom 047	1	15.02.2013	26.04.2013	33 +/- 6	30 Bq/m ³
5165386	Domus Academica	Grupperom 035	1	15.02.2013	26.04.2013	22 +/- 7	20 Bq/m ³
5426200	Domus Academica	Grupperom 029	1	15.02.2013	26.04.2013	26 +/- 6	20 Bq/m ³
5484845	Domus Academica	Møterom 018B	1	15.02.2013	26.04.2013	19 +/- 5	20 Bq/m ³
6012652	Domus Academica	Kontor 013	1	15.02.2013	26.04.2013	27 +/- 6	20 Bq/m ³

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.