



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	DOMUS MEDIA UNIVERSITETETS AULA
Bygningskode	SE01
Adresse	Karl Johans gate 47
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO
Siste radonmåling	2012/13
Planlagt oppfølgende måling	2017/18
Status	Lave verdier i alle oppholdsrom
Sist oppdatert	15.10.2014
Historikk	<p>Sporfilmmålinger vinteren 2012/13 viste lave radonverdier i et representativt utvalg av oppholdsrom i kjeller og 1. etasje.</p>



VEDLEGG 1: Sporfilmmålinger 2013/14

<h1>Radonor</h1>								
RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER								
Oppdragsgiver:	UIO							
Område:	Sentrum							
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel	Kommentar
3256260	Domus Media	Musikergarderobe 118	0	15.02.2013	26.04.2013	162 +/- 21	140 Bq/m³	Ikke varig opphold
3270782	Domus Media	Aulascene 165	1	15.02.2013	26.04.2013	55 +/- 10	50 Bq/m³	
3301793	Domus Media	058C	0	15.02.2013	26.04.2013	14 +/- 7	10 Bq/m³	
3655339	Domus Media	Finn Arnesen KO85C	0	15.02.2013	26.04.2013	13 +/- 5	10 Bq/m³	
4905931	Domus Media	132	1	15.02.2013	26.04.2013	8 +/- 6	< 10 Bq/m³	
4922910	Domus Media	Billettkontor 155	1	15.02.2013	26.04.2013	12 +/- 5	10 Bq/m³	
5068192	Domus Media	Fyrrom K108	0	15.02.2013	26.04.2013	92 +/- 14	80 Bq/m³	
5216932	Domus Media							Ombygging
5532874	Domus Media							Ombygging
5908363	Domus Media							Ombygging

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³ i noen oppholdsrom.