

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMMER

Oppdragsgiver:	UIO								
Område:	Sentrum								
Brikkenummer	Bygning	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Målt verdi		Beregnet årsmiddel	Kommentar
1125806	Historisk museum	155	1	19.02.2013	15.04.2013	95	+/- 15	80 Bq/m³	
1997949	Historisk museum	k04	k	19.02.2013	15.04.2013	233	+/- 30	190 Bq/m³	Magasin
3700036	Historisk museum	101	1	19.02.2013	15.04.2013	33	+/- 9	30 Bq/m³	
4318481	Historisk museum	k01	k	19.02.2013	15.04.2013	234	+/- 30	190 Bq/m³	Fyrrom
4562211	Historisk museum	134	1	19.02.2013	15.04.2013	100	+/- 17	80 Bq/m³	
5057302	Historisk museum	k27	k	19.02.2013	15.04.2013	101	+/- 15	80 Bq/m³	
5454525	Historisk museum	114	1	19.02.2013	15.04.2013	101	+/- 15	80 Bq/m³	
5484985	Historisk museum	11	1	19.02.2013	15.04.2013	82	+/- 14	70 Bq/m³	
5621073	Historisk museum	k77	k	19.02.2013	15.04.2013	124	+/- 18	100 Bq/m³	Korridor
5785894	Historisk museum	k50	k	19.02.2013	15.04.2013	130	+/- 18	110 Bq/m³	Korridor
Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m ³ i noen oppholdsrom.									