

Eiendomsavdelingen, UiO

Radonmålinger Historisk Museum 2020

Type målinger Trinn 1 - Sporfilm

Bygningskode	Bygningsnavn	Detektornumm	Etasje	Rom og plassering	Antall dager	Startdato	Sluttdato	Radonkonsentrasjon (Bq/m3)	Måleusikkerhet (Bq/m3)	Årsmiddelverdi (Bq/m3)
SE06	Historisk museum	8385170	K	K34 - Lager/ teknisk rom, på kabel til venstre	69	13.02.2020	22.04.2020	310	40	310
SE06	Historisk museum	8385179	K	K40 - Kontor, på bryter på vegg	69	13.02.2020	22.04.2020	86	10	86
SE06	Historisk museum	8385197	K	K02 - Stort kontor ved k13, bak hylle til høyre	69	13.02.2020	22.04.2020	123	20	123
SE06	Historisk museum	8385199	K	K13 - Lager til venstre for heis på	69	13.02.2020	22.04.2020	157	20	157
SE06	Historisk museum	8388828	K	K08 - Kontor til høyre for heis, på kabelgate	69	13.02.2020	22.04.2020	56	10	56
SE06	Historisk museum	8388879	K	K39 - Kontor, under vask på stativ.	69	13.02.2020	22.04.2020	72	10	72