

Kopimottaker/-e

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

SE37 Observatoriet

0254 OSLO

Norge

RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

Årsmiddelverdi

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side
Sporfilm ankommet laboratoriet 18-04-2023

Høyeste årsmiddelverdi

128 Bq/m³

¹ Information gitt av kunden.

Resultatene gjelder for den mottatte prøven.

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

Opplysninger om eiendommen

Opplysninger er fremskaffet av Erling Rune Mo Høie, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

Måleadresse ¹

SE37 Observatoriet, 0254, OSLO, Norge

Gårds-/bruksnr. ¹ 321402

Type eiendom ¹ Arbeidsplass

Byggeår ¹
Grunnmur ¹ -

Ventilasjon ¹ Balansert uten varmegjenvinning

Antall etasjer ¹ 3

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode ¹	Romnavn ¹	Romtype ¹	Etasje ¹	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
621640754	26-01-2023 - 03-04-2023	106 bak statue til venstre	Kontor	1	84 ± 10 Bq/m ³	85 Bq/m ³	
621641026	26-01-2023 - 03-04-2023	108 på monter	Kontor	1	70 ± 10 Bq/m ³	72 Bq/m ³	
620765776	26-01-2023 - 03-04-2023	111 i hylle	Kontor	1	64 ± 10 Bq/m ³	65 Bq/m ³	
620966416	26-01-2023 - 03-04-2023	101 på utstilling	Kontor	1	44 ± 10 Bq/m ³	45 Bq/m ³	
621221266	26-01-2023 - 03-04-2023	113 bak TV	Kontor	1	126 ± 20 Bq/m ³	128 Bq/m ³	
620360537	26-01-2023 - 03-04-2023	116 på pult	Kontor	1	38 ± 10 Bq/m ³	39 Bq/m ³	
620936443	26-01-2023 - 03-04-2023	212 bak Tv	Kontor	2	68 ± 10 Bq/m ³	69 Bq/m ³	
620392795	26-01-2023 - 03-04-2023	109 bak TV	Kontor	1	68 ± 10 Bq/m ³	69 Bq/m ³	
621880830	26-01-2023 - 03-04-2023	K005 på sikringsskap	Kontor	0	75 ± 10 Bq/m ³	76 Bq/m ³	
621955699	26-01-2023 - 03-04-2023	210 bak Tv	Kontor	2	53 ± 10 Bq/m ³	54 Bq/m ³	

Anmerkninger til målingen

-

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.
Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)