



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Skippergata 23 ”Jussbuss”
Bygningskode	
Adresse	Skippergata 23, Oslo
Eierforhold	Leide lokaler
Bruk	Kontorer
Siste radonmåling	2015/16
Planlagt oppfølgende måling	2020/21
Status	Lav verdi i resepsjon, 1. etasje
Sist oppdatert	30.05.2016
Historikk	
<p>”Jussbuss” flyttet fra Arbins gate 7 i 2015. Lokalene befinner seg i 3. etasje og høyere, med unntak av resepsjonen som ligger på gateplan. Langtidsmålinger vinteren 2015/16 viste lav verdi her.</p>	
Vedlegg:	
<i>Sporfilmmålinger 2015/16</i> 2	



Sporfilmmålinger 2015/16

Radonor

RESULTATER FRA RADONMÅLING MED SPORFILM AV TYPEN CR-39 I LUKKET KAMME

Oppdragsgiver:	UIO				
Område:	Sentrum				
Bygning:	Skippergata 23 "Jussbuss"				
Brikkenummer	Rom	Startdato	Sluttdato	Målt verdi	Beregnet årsmiddel
1282763	Resepsjon, 1. etasje	12.01.2016	31.03.2016	31 +/- 11	30 Bq/m³

Det er ikke målt høyere enn anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m³.

Kommentar: Målinger og beregninger er gjort i henhold til Strålevernets måleprosedyre for radon i skoler og barnehager og Arbeidstilsynets veiledning om radon på arbeidsplasser.