



RADONDOKUMENTASJON

Bygning	WALDEMAR C. BRØGGERS HUS GEOLOGISK MUSEUM
Bygningskode	TØ04
Adresse	Sahrs-/ Monradsgate
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Botanisk museum med tilhørende funksjoner
Siste radonmåling	2015/16
Planlagt oppfølgende måling	2020/21
Status	Det er lave radonverdier i alle oppholdsrom.
Sist oppdatert	30.05.2016
Historikk	<p>Det er målt til dels svært høye radonverdier i nordre del av kjelleren. Her er det imidlertid kun rom med kort oppholdstid. Tiltak har ikke vært ansett som nødvendig. Det eneste oppholdsrommet med høy verdi, har vært Høytrykkslab K37. Tettetiltak ble utført i 2011. Kontrollmålinger har siden vist lave verdier.</p> <p>Bygningen skal totalrenoveres i perioden 2016 - 2020</p> <p>Vedlegg: <i>Oversikt over målinger pr. mai 2016</i>..... 2</p>

