

RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Tøyen UIO – TØ28 - Klimahuset
Bygningskode	TØ28 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie
Siste radonmåling	Vinteren 2023 - sporfilm
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	27.10.2023.
Historikk	
Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.	

VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ28 – rom 100 og 102.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ22	100	1 etasje	11.10.2023	18.10.2023	22 BQ m3	16 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ22	102	1 etasje	11.10.2023	18.10.2023	16 BQ m3	15 BQ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.