

RADONDOKUMENTASJON

Bygning	Tøyen UIO – TØ06
Bygningskode	TØ06 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, leies ut til forskere med familie
Siste radonmåling	Vinteren 2023 - sporfilm
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	17.10.2023.
Historikk	<p>Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.</p>

VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ06 – rom 103, 123 og 125.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Radonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ06	103	1 etasje	22.08.2023	29.08.2023	95 BQ m3	145 BQ m3	Radonnivå er litt lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ06	123	1 etasje	22.08.2023	29.08.2023	95 BQ m3	145 BQ m3	Radonnivå er litt lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ06	125	1 etasje	22.08.2023	29.08.2023	108 BQ m3	173 BQ m3	Radonnivå høyere enn anbefaling fra DSA.