

Kopimottaker/-e

radon@pelias.no

Universitetet i Oslo

TØ06 Palmehuset

0562 OSLO

Norge

RAPPORT - MÅLING AV RADON MED LUKKET CR-39 SPORFILM

Årsmiddelverdi

Måling av radonkonsentrasjon i luft er utført med lukket CR-39 sporfilm. Mer informasjon på siste side
Sporfilm ankommet laboratoriet 18-04-2023

Høyeste årsmiddelverdi

253 Bq/m³¹ Information gitt av kunden.

Resultatene gjelder for den mottatte prøven.

For informasjon om årsmiddelverdi og grenseverdier, se siste side

Opplysninger om eiendommen

Opplysninger er fremskaffet av Erling Rune Mo Høie, som er ansvarlig for at måleveiledning ble fulgt i sin helhet.

Måleadresse ¹

TØ06 Palmehuset, 0562, OSLO, Norge

Gårds-/bruksnr. ¹ 321402Type eiendom ¹ ArbeidsplassByggeår ¹Grunnmur ¹ -Ventilasjon ¹ Passiv avtrekk / ventilAntall etasjer ¹ 1

Målte radonverdier

Sporfilmkode	Måleperiode ¹	Romnavn ¹	Romtype ¹	Etasje ¹	Radonkons.	Årsmiddelverdi	Anmerkning
622951861	08-02-2023 - 13-04-2023	110 på kabel	Kontor	1	311 ± 50 Bq/m ³	253 Bq/m ³	
622867828	08-02-2023 - 13-04-2023	101 på pult	Kontor	1	93 ± 20 Bq/m ³	76 Bq/m ³	
622885796	08-02-2023 - 13-04-2023	122 pc skjerm	Kontor	1	107 ± 20 Bq/m ³	87 Bq/m ³	
622743904	08-02-2023 - 13-04-2023	125 pc skjerm	Kontor	1	107 ± 20 Bq/m ³	87 Bq/m ³	
622878916	08-02-2023 - 13-04-2023	123 pc skjerm	Kontor	1	164 ± 30 Bq/m ³	133 Bq/m ³	
620557751	08-02-2023 - 13-04-2023	107 skap	Kontor	1	82 ± 20 Bq/m ³	67 Bq/m ³	
622866705	08-02-2023 - 13-04-2023	103 på pult	Kontor	1	178 ± 30 Bq/m ³	145 Bq/m ³	
620743021	08-02-2023 - 13-04-2023	125 på stikkontakt	Kontor	1	199 ± 30 Bq/m ³	162 Bq/m ³	

Anmerkninger til målingen

-

Denne rapport kan kun gjengis i sin helhet, med mindre laboratorium som har utarbeidet den skriftlig har godkjent annet på forhånd.

Bjorn Bakke (elektronisk signatur)

Underskrift av rapporteringsansvarlig ved Eurofins Radonlab AS

Analyseansvarlig: Eurofins Radon Testing Sweden AB.
Akkreditert analyse (SWEDAC akkred.nr. 10243)

Adresse utførende laboratorium

Eurofins Radon Testing Sweden AB

Robertsviksgatan 6a

972 41 Luleå

Postadresse

Eurofins Radonlab AS

Postboks 3033 kambo

1506 Moss

Kundeservice

radon@eurofins.no

21 96 03 50

radon.eurofins.no