

# RADONDOKUMENTASJON

Bygning	UIO Tøyen – TØ01 – Hovedgård
Bygningskode	TØ01 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, kontorer og møter
Siste radonmåling	2023
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	01.09.2023.
<b>Historikk</b>  Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.	

## VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ01 – rom 104, 105, 108, 205, 211 og 212.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ01	104	1 etasje	25.07.2023	01.08.2023	59 BQ/m3	67 BQ/ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ01	105	1 etasje	25.07.2023	01.08.2023	59 BQ/m3	67 BQ/m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ01	108	1 etasje	25.07.2023	01.08.2023	41 BQ/m3	45 BQ/m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ01	205	2 etasje	01.08.2023	08.08.2023	25 BQ/ m3	38 BQ/ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ01	211	2 etasje	01.08.2023	08.08.2023	25 BQ/ m3	38 BQ/ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.
TØ01	212	2 etasje	01.08.2023	08.08.2023	28 BQ/ m3	39 BQ/ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.