

RADONDOKUMENTASJON

Bygning	UIO Tøyen – TØ07 – Victoriahuset
Bygningskode	TØ07 – UIO
Adresse	Sars gate 1, 0562 Oslo
Eierforhold	UIOs egen bygning
Bruk	Benyttes i sin helhet av UIO, kontorer og møter
Siste radonmåling	2023
Planlagt oppfølgende måling	Etter tiltak er vurdert og utført i arealer dette er nødvendig.
Status	Plan for tiltak i nødvendige arealer pågår.
Sist oppdatert	27.10.2023.
Historikk	
Sporfilm målinger vinteren 2023 viste høye målinger på rommene som det nå utføres trinn 2 målinger på.	

VEDLEGG 1: Digitale målinger, TØ07 – rom 101.

Sted	Rom	Etasje	Startdato	Sluttdato	Rodonverdi i brukstiden	Radonverdi hele perioden	Kommentar
TØ07	101	1 etasje	04.10.2023	11.10.2023	80 BQ/m3	189 BQ/ m3	Radonnivå lavere enn anbefaling fra DSA.